


秋月型馬逐艦

















乗組員のフィギュアと比較すると艦橋は狭く、必要最小限の大きさであることが判る。キャンバスで困った所は「歳甲板」と連称する信号所。




羅針艦橋の天蓋上の防空指揮所。ブルワーク前面には風や波しぶきが巻き込むのを防ぐ遠風装置が施されている。



電探アンテナ装備以前の前部マスト(前櫓)は吹雪型以降の三脚柵と大きな相違はない。見張所下のバーが信号格でしょくりの旗が掲掲されている。




艦橋は羅針艦橋甲板から下方が末広がりの形状になっている。高射機は頑丈な三脚支柱に支えられていて、艦橋後方下部にその支柱が見える。



信号所(旗甲板)のアップ。色とりどりの信号旅が物められている。



艦橋後ろ側に設置された野菜箱。ここは後に電探室にあてられる。



艦橋上の信号旗台では信号員が手旗信号を送っている。




羅針艦橋天蓋上のマストは艦隊内連絡用の丸(式無線電話機のアンテナ。





右肢のカメール カッター」の掲げ降うし訓練風景



煙突上部の日型煙突は悪炊釜用。煙突前面の二本と後部のバイブはホイラー蒸気搭管。煙突前方の一本の素は汽笛の手裏犬が、この表現は珍しい。





ノェルタ 甲板後部 防雷鼻に見えるが公式図では 霧中標的」とある。



四連鉄発射管後部。右側の発射管に「重視転プロペラが見えている。



予備魚蓋格納明の様で調直の関立て伏せるさせられているシーン



九一式四連装発射管四型。装填されているのは赤色頭部の訓練用魚雷




煙突と魚雷発射管の中間にある二五ミノ連貨機能、基の機謀合。



を転の丸メートル内火炬の揚げ降ろし訓練、



格拠状態の左舷の九メトル、カッター「『



後部一・四春砲財撃指揮用の九四式高射装置の高射機糧強。ただし、実際には中身は装備されなかったという。的状のものは弱準重智機用標的。



後部マスト周辺、九〇七ノチ探照灯台、九四式高射装置の高射線(四・五メートル電色測距像 種塔、魚質後送用スキットピ ムなどが思える。



鑑度甲板の爆雷装填合と両触向時発射の下型の九四式爆雷投射機。



始昼にある機関令却用の海水注水礼(右上)。他の二箇中は排水丸。




四番問塔のアップ。左に見えるのが九二式六一センチ酸素魚雷の尾部。



運搬用レール上の県色実用語部装着の九二式六一センチ酸素魚雷、













背負式配置の一・一番れ、式で五四径 センチ重装高角砲。





監合語手板。スチール甲板の滑り止め表現が丹金になされている。



同じく益甲板、維鎖、キャプスタンなどの係船装置がリアルである。



後郎の一番・四番連殺高角砲。砲室シールドは秋月型独特の形状であるが、フェノキステーや補強材などの仕着物が各艦で微砂に異なるといわれる。



総中央部の俯瞰。煙突下の船体内には「つのボイワー室が納まる。煙突後方の機鎖台上の連袋機能は後にご連袋に強化された。



防空直衛艦として駆逐艦型では初めて艦橋天蓋上に防空指揮所が設置された。艦橋トジの九四式高射機も・、番船と同様の方官を指向している。



右枝上空に指向された主砲の一番・二番連携高角砲。口径一つセンチ、砲身長はその六五倍(尾柱頭主での長さ、という細長い砲身が印象的



実写に見る 秋月型各艦のディテール

写真提供=遮繆 昭·上膜產生·HPS·US NATIONAL ARCHIVES 協力=原 勝岸







『秋月・照月・凉月』、次ぐ4番艦の「初月」 本艦から前部マスト上に電探アンナナが装備された。それに伴い艦橋も丸四式高射機支柱間の空所を利用して増築された。写真は17年12月の公試時たが電探はまで搭載していない





「花月」は、従来の機型分類では満月型とされてきた。しかし、断片的資料とはいえ、例えば「367号艦(清月)線図」、「368号艦(大月)正面線図」の2図は共に365号艦型(冬月型)と明記されている。両者は冬月型船体のフレアやシーアを平面構成化した簡易構造版で、ステム(農剤)ラインはフェアリーダ 部から船底まで傾斜面線で船底近くで折れ線になっている。また他の資料と突きさわせると「冬月」以降のフリーズの機型の節目は367号艦(清月)ではないかと推定されるのである。接存写真からも「花月」は「冬月」系列と大きな違いは認かられない。したがって「満日・花月」までを361号艦型(冬月型) 簡易構造を徹底したシリーズを清月型と仮称しても差しまえないのではないかと思われるのである。







「京月」は20年4月7日 「大利」らと共に中郷特夜に向かう途中、米軍機の爆弾を艦橋前に受け損傷したものの自力で佐世保に帰投、後、九十九島で知られる相ノ浦の人工に防空砲台として製留され終戦を迎えた。[上・下]の写真は終戦後米軍が撮影したものである。[下左]写真で沖縄特攻時に被弾した艦橋前の損傷部が判る。本艦は2度にわたって米 替の語繁を鑑言部に受けその都度復旧工事がなされた。2度日の工事の際と思われるが、写真で認められるよりに治体艦首部や艦橋等が簡易構造化された。この横造は前述の仮称・清月型に準測したものと推定される。





この写真には「1945.9 15、門司港、照月級」というテータしかないが「冬月」か「栗月」であることは間違いない「後部マストの一二号アンテナ上部支基なと細部に「夏月」と明確に異るる部分がある点から「冬月」と判断した




しかし 「8月」とすると、同艦は昭和20年8月20日に触電し艦尾切断しているので「9月16日」という日々が問題となる この日付が長真の撮影日なのか米海幸担当部署が情報資料を受理登録した日なのかがボイントであろう。



「各月」が検査後に艦尾を応急修理したことは知られているが、それがほんの間に合わせ修理に近いことがこの写真で初めて判った。応急艦尾に「F U Y U Z U X 」のは、マ字が読める。本艦は特別輸送艦に分類後、工作設備の工事がなされ門司を基地としてB29が投下した機雷の帰海部隊を支援した。その後、「冬月」は佐世保へ回航され「凉月」と共に繋泊された。写真はその時期のものであろう。






りやすくなるのではないかと思う。 担当造船所ごとの違いといった事があるのかもしれない。 の一三号アンテナの取り付け支持桁が見える。このよう 写っていない写真だが、秋月型をテーマにする研究者や **そのった製館な街館をチェックしていけば、・掘川とに** 日の追加禁備と希当時からの正規採備の違い、あるいは 他艦は桁材と斜めの支え材の構造がほとんどである。後 な板材のタイプは「涼月」と「質月」だけてあるようだ モデラーが見ると多くの情報が読み取れるであろう。 る際、台座も替えたのかもしれない。限られた範囲しか 「冬月」は――男アンテナから二二号アンナナに検索す け台の形状が「冬月」と「凉月」では違っように見える。 組設、目をやると前部マスト中級の電枠アンテナ扱い付 どこかが進うといわれる秋月型も、 [在] [冬月] は特別輸送艦に改装される時に兵装はすべ て権夫されたたの指摘トップの基別報はその時からない。 上」は「涼月」の後期マストであるが、長い二角形状 その辞報がだいが出












艦橋から見下ろした前甲板 操艦する際、前方視界がどのようなものかを窺い知ることができる 高角砲ノ ルドを後ろかち見ることができる写真はこれ以外にはない






艦橋間、のティテールもさるごとなから 船首楼甲板舷側部の水は、井川の角型面取、部分の形状が明瞭、40のも魅力



前部マスト 前槽 の組み立て構造が明瞭に判る 電磁ホーン式のニュ号電探アンエナの据え付け合は もとは大型のニー号アンテナ用なのであって




残された公式図だけでは形状が完全に把握しにくいのが後部マストであるが、この写真が理解の助けになりそうである




右舷 田路気笛 右端 守丘 丸太を覆いた折が応急路材格物量に上に統権が置いてある 中央は九人 トルカ大鉾 中腹は調甲根 なっている







米海軍の識別資料 ON 41 42 、・載 た新型態逐艦 秋月型 B17撮影の写真があるためが、艦型の把握はかなりのものである



和田氏によれば

べられていた。

について、疑問の解答となることが述

簿」との関係、あるいは公式図の写図

旧氏が

七年六月一二日頃、

いた手紙の中にあった。それには、

未京都文京区在住

からいただ

技術大尉

東大一品

昭和

戦後、

伸

与商隊人隊、

海将補で

部に着任したことや

「秋月」


のことに 舞廠造船

当時の

後日裝備

Þ

レ、公式資料である『要目簿』 準線を表わす時に使う「点鎖線で描か 表わす実線ではなく、 なぜか実物の見えている部分の形状を 舞鶴工廠に赴任したという利目猪 後し小き続けることになるのである。 数値が優先的に取り扱われることによ と記載したのか。その理由が判らな 米半高角側距儀 防振台付 射撃指揮装置として「九四式高角装置 この解答は、「秋月」の竣工直後に しかし、「秋月」の「要目簿」には、 なぜ一組しか装備していなかった その形状も前部よりも簡単に描か 公式には二組装備という数字が今 『要目簿』 にこのように 一組 ○糎高角砲用)一、組、 「組」と記載されてい 中心線または基 記載の 四



るか、 なる。 とは考えられない。要目簿は本来のあ 自簿に後日装備が必ず明記されていた は工程を左右する重大原因の一つと ている造船部の関係者には、 憶に残るような事態でなかったことも たがって、担当する部門の関係者の記 を作っている上午の責任ではない か違うものと思う ら生じる現象で言の後日装備とは中身 があったようだか、これは予算不足か 品を載せないで引渡すか、 るべき姿が潜かれるべきものだから、 てある程度論議すべき対象であった。 分に考えられる 後日装備にするかしないかは、 次に後日装備になったとしても、 上程の全般に責任があることになっ 防衛庁でも後日装備ということ 後日装備ということにして装備 いずれかに

きものとされても不思議ではないよう

時には未装備でも要目簿に記載すべ

態になれば、艦艇の完成期日を遅らせ

採ることは不可能だった。装備品の納

会社からの納入品が来なければ代策を

公礼で作られるのが人中であり、


人間


部関係の装備品は機需関係以外は民間

当時


造船部や造機部と遠って造し


入が遅れるか納入の目処が立たない事











CONFIDENTIAL




A destroyer of the new 2,300-ton, 34-knot TERUTSUKI class. The four turtle-back turrets each house two dual-purpose 4-inch guns. The guns have been described as 80-caliber, with an effective range of 16,000 yards. A quadruple torpedo mount, probably carrying 24-inch torpedoes, is located forward of the #3 turret. There appears to be a radar array on the foremast slightly above the top of the forward director and just aft of it. It is about as large as our SC type (roughly 8'x 8'). It seems to have a large pedestal structure which might be a housing for the transmitter, thus eliminating long transmission lines. The array itself has an odd contour. The lower part is vertical, while the upper part has a backsweep. This may represent an attempt to provide simultaneous air and surface coverage. The foremast sweeps back radically from the radar platform. Two objects separated by an undetermined distance appear almost at the top. They may be UHF or VHF antennae or radio or radar detection and direction-finding antennae. No equipment appears in the mainmast, so presumably it serves only as a communication antenna support. No fire control radar antenna is visible.




米角車、極地支害、掲載工復日後の 秋月、上一下はその拡大写真 木則は秋月フラスを終始 戦後、至るまで 昨月フラスと認識していた

17年6月11日~17年11月6日 「竣工時」



65口径10cm高角砲連裝4基 25mm機较連裝2基、61cm魚雷発射管4連裝1基、九二式魚雷8本、九四式爆雷投射機2基、爆雷投下台6 基(水压式2、手動式4)、健雷54個、九三式水中探信儀1基、舷外電路



17 11 6 -17 12 28

横須賀I版にて修理。煙突横両触に機銃台を設け、25mm機銃3連装を左右触に各1基増備。

(118~12.26入渠)


18.1,19

米潜ノーチッスの電撃2発(1発は不発)を受け損傷。

18.2.2~18.3.11 トラック島にて修理(1、2番砲塔撤去)

18年11月4日~19年6月28日

「25mm機銃3連装1基を増備、25mm機銃連装2基を3連装に換装、13mm機銃単装4基を増備、二一号電探、 逆探装備、九三式水中聴音機装備、爆電投下軌条2基装備(爆電投下台6基を撤去)



1875~18.1031

7.8~7.18

723~812

8.13~9.1

9.16~9.22

10 16~10.23 入渠。


18.10.31~18.11.4 19.3.30~19.4.4

菱造船長崎造船所にて修理。

艦首部、1-2番砲塔、艦橋取付け。後部高射機の位置に25mm機銃3連装"基本装備 25mm機銃連裝2基を3 号電探、逆探、九 式水中糖音機を装備。煤雷投下台6基を撤去し煤電投下執条2基を装備。 連装,"換裝。

佐世保工廠にて残工事実施。13mm単装機銃4基を艦橋横両舷と指揮所に装備。

シンガポールにて整備。



もの というでなざもある 「戦史叢書」 0) 一海軍捷号作

Ιį,

戦後化し

は次のように述べて

る

0)

秋月の死闘と沈没の原因

が始まった。 ずいる機動部隊 Ŋ O 五日朝、 小澤中将 の攻撃

分に沈没した。 艦の二人部で人爆発が起す の定くに合っし、 たが、 八時 た媒弾か無事発射学あるいは発射管 北没の直接の原内は、 75 分後の 一面の誘爆により 米軍機の技ト t こり人時 恃 飽多を開 , 44 /j. 分明 H艦

られる

中央部に人損害を受けたためと考え

爆以外には考えられない **全く見当たらないこと**

から

魚雷の

べて停電となり、 うち、に全滅した し名の機関科員 関部機器は全損 これによりす 機械、 は また艦内の軍気はす 数名本於き 時から機器はす 機関長を含む人 補機 りの

が根強くあ 誘爆が床方の 1 の沈没は、 の衝撃によるものという説 9 対空他火の破片 緒力艦長の語 今日まで米潜 た魚 íπ

べて機能を停上

を後にしたのである 道を通過し、 المر 機動部隊を改能し夕刻には急後 再び帰ることのない 山本 水

うに書かれている

秋月が突然

もいもこ

たる草

þ\$i

戦

2

四〇八ペ

ージには、

次の


それはあたかも作事の透煤によるも のようで見えた。 ならびに火焰を 雷の誘爆は起きていなかっ 一式酸素無言国本を装填した発射符 かかかり あった所に楕円形の大穴が開き、 折れて沈没 心能な説である かし、前部機械室の真 無雷の誘爆を否定して したのが日撃され 認めた瞬 しかし、 H 1: 実際には魚 の発射管 Ą Ļī 九

が香機したものと考えた に「日名縣門 撃した複数の乗員の話と、 四本の作業品は、 行動調言 ここでの記述は、米下機 この時の被解状況を日本八江氏 誘爆したと思われる九 この爆発で のが不思議なほどである に書かれて い命中した場所 被傷し あることから る交戦 の爆撃を引 ハトン・ 八酸素布里 秋 11 述


103

65口径九八式10センチ高角部

等導:資料提供=通際用・原膠洋・H.P.S。 強上自衛隊第一衛型学校・ U.S. NATIONAL ARCHIVES



右砲側(画面向かって左)のライトが目につくが、他艦でこのライト装備は確認できない。砲身の間隔は狭く、中心間隔660ミリとなっている。砲眼孔は砲身俯角-10度から仰角(高角)十90度まで対応するよう長い開口部となっており、砲身の上下の隙間は円弧状の弾片よけ砲眼孔覆線によって塞がれている。



涼月の3番・4番砲塔 シールド夫蓋に上るモンキー・ラッタルや手すり等の付着物に関して、この「涼月」と先の「春月」とでは違いがあることが判る。後部マストの一三号電探アンテナ取付け支基が3個の肉抜き孔の開いた長三角形の板材2枚で構成されているのが識別できるが、「宵月」も同じ形状であることが確認されている。